

## **Notatka bezpieczeństwa (FSN Ref: 00223) firmy GeneProof dotycząca błędu w oprogramowaniu (wersja 1.0.02) w systemie croBEE® Real-time PCR**

Submitted by m.koszewski on Fri, 02/06/2023 - 14:53

**Załącznik:**  [FSN\\_GeneProof\\_2023\\_03\\_03.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7656>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_GeneProof\\_2023\\_03\\_03.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GeneProof_2023_03_03.pdf)