

Notatka bezpieczeństwa (SB_RDC_2023_02) firmy Roche Diabetes Care informująca o możliwości wyświetlania błędnych danych na ekranie „Dane bolusa” przez program zarządzania leczeniem cukrzycy Accu-Chek Solo

Submitted by m.koszewski on Thu, 06/07/2023 - 15:52

Załącznik:  [FSN_Roche Diabetes Care_2023_05_02.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7704>

Links

[1]

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diabetes%20Care_2023_05_02.pdf