

Notatka bezpieczeństwa (32089) firmy GE HealthCare dotycząca zatrząsków pomocniczych w panelach bocznych (drzwiczkach) niektórych inkubatorów Giraffe OmniBed i Giraffe OmniBed Carestation.

Submitted by m.koszewski on Thu, 06/07/2023 - 15:55

Załącznik:  [FSN_GE HealthCare_5.07.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7707>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20HealthCare_5.07.2023.pdf