

Notatka bezpieczeństwa (ET5604) firmy CamDiab Ltd dotycząca konieczności przeprowadzenia aktualizacji aplikacji mylife CamAPS FX w wersji 1.4 (174) oraz wszystkich wcześniejszych wersji.

Submitted by m.koszewski on Fri, 17/11/2023 - 13:42

Załącznik:  [FSN_CamDiab Ltd._2.11.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7883>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_CamDiab%20Ltd._2.11.2023.pdf