

Notatka bezpieczeństwa (MWM-2023-FSN-01) firmy ResMed dotycząca wszystkich modeli masek ResMed z magnesami, informująca o możliwości wystąpienia potencjalnych zakłóceń magnetycznych w niektórych wyrobach medycznych.

Submitted by m.koszewski on Fri, 24/11/2023 - 16:17

Załącznik:  [FSN_ResMed_20.11.2023.pdf](#) [1]

 [FSN_ResMed_20.11.2023_list do pacjentów.pdf](#) [2]

 [FSN_ResMed_20.11.2023_pismo do lekarzy.pdf](#) [3]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7894>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ResMed_20.11.2023.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ResMed_20.11.2023_%20list%20do%20pacjant%C3%B3w.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ResMed_20.11.2023_pismo%20do%20lekarzy.pdf