

Notatka bezpieczeństwa (92977025-FA) firmy Boston Scientific (Cardiac Pacemaker Inc) dotycząca błędnego wyświetlania niektórych dat przez programator ZOOM, model 3120, z oprogramowaniem, model 2892, począwszy od 10 stycznia 2024 r.

Submitted by m.koszewski on Thu, 30/11/2023 - 15:52

Załącznik:  [92977025_Boston_Scientific_Cardiac_Pacemaker_FSN.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/92977025_Boston_Scientific_Cardiac_Pacemaker_FSN.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7909>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/92977025_Boston_Scientific_Cardiac_Pacemaker_FSN.pdf