

Notatka bezpieczeństwa (nr. ref: ECL-FSCA-002) firmy Ecolab dotycząca wycofania z obrotu i z używania wszystkich partii wyrobu Incidin Rapid, nr modelu (ref) 3025510, 3028700, 3040230, 3041970, 3096580, 3097310, 3097420, 3097480, 3601440.

Submitted by m.koszewski on Thu, 28/12/2023 - 16:43

Załącznik:  [FSN_ECL-FSCA-002_1_pl_1_2023-12-15.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7941>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ECL-FSCA-002_1_pl_1_2023-12-15.pdf