

Notatka bezpieczeństwa (MCC/23/002/IU) firmy Getinge dotycząca ryzyka związanego z nieautoryzowanym zdalnym dostępem do portu usług w systemach aparatów anestezjologicznych z rodziny Flow.

Submitted by m.koszewski on Fri, 05/01/2024 - 16:02

Załącznik:  [FSN MX-9036 - MCC_23_002_IU FSN Open service ports-00.49 MS.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20MX-9036%20-%20MCC_23_002_IU%20FSN%20Open%20service%20ports-00.49%20MS.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7955>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20MX-9036%20-%20MCC_23_002_IU%20FSN%20Open%20service%20ports-00.49%20MS.pdf