

**Notatka bezpieczeństwa (FA-Q423-HF-2) firmy Abbott dotycząca
ryzyka niezamierzonego uruchomienia/zatrzymania urządzenia
wspomagającego pracę serca HeartMate 3™ (LVAD)
korzystającego z systemu komunikacji HeartMate Touch™
model HMT1150 w wersji 1.0.32.**

Submitted by m.koszewski on Fri, 12/01/2024 - 16:03

Załącznik:  [FSN DNB.444.7.2022.JR FA-Q423-HF-2 system komunikacji HeartMate
Touch™.PDF](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20DNB.444.7.2022.JR%20FA-Q423-HF-2%20system%20komunikacji%20HeartMate%20TouchTM.PDF) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7958>

Links

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20DNB.444.7.2022.JR%20FA-Q423-HF-2%20system%20komunikacji%20HeartMate%20Touch™.PDF](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20DNB.444.7.2022.JR%20FA-Q423-HF-2%20system%20komunikacji%20HeartMate%20TouchTM.PDF)