

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 34134) firmy GE HealthCare
dotycząca możliwości wystąpienia podwyższonego poziomu
formaldehydu w sprężarkach EVair i EVair 03 gdy są używane z
respiratorami CARESCAPE R860 lub Engstorm Carestation/Pro.**

Submitted by m.koszewski on Fri, 12/01/2024 - 16:07

Załącznik:  [FMI34134_FSN_Polish.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7963>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI34134_FSN_Polish.pdf