

**Notatka bezpieczeństwa (QIL FY24-EMEA-18-FY24-OMSC-24)
firmy Olympus dotycząca wycofania z obrotu i z używania
określonych numerów partii narzędzi Thunderbeat 5 MM, 35 CM
i 45 CM, uchwyt z manipulatorem przednim typu S (model:
TB-0535FCS i TB-0545FCS).**

Submitted by m.koszewski on Fri, 09/02/2024 - 15:51

Załącznik:  [FSN_Olympus_16.01.2024.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8027>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Olympus_16.01.2024.pdf