

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSN-GM60A_240404-1) firmy Samsung dotycząca potencjalnego problemu bezpieczeństwa związanym z stalowym kablem zainstalowanym w kolumnie systemu Samsung GM60A (SEDECAL Mobile 3.1).

Submitted by m.koszewski on Wed, 24/04/2024 - 15:55

Załącznik:  [FSN_GM60A_240404-1_EU \(004\)_Polish Final.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8159>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GM60A_240404-1%20_EU%20%28004%29_Polish%20Final.pdf