

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA 2023-016) firmy Getinge dotycząca potencjalnego braku czterech śrub w Uchwycie do Nogi, numer artykułu 100380A0 służącym do stabilizacji kończyny.

Submitted by m.koszewski on Wed, 24/04/2024 - 15:57

Załącznik:  [FA 2023-16.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8161>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FA%202023-16.pdf>