

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FSCA Ref: 281) firmy Aesculap AG dotycząca zaprzestaniu używania wyrobów AESCULAP AEOS System PV010 i System AESCULAP AEOS PV010893 do momentu ich naprawy przez autoryzowany serwis firmy B. Braun.

Submitted by m.koszewski on Fri, 10/05/2024 - 13:38

Załącznik:  [FSCA281.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8177>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA281.pdf>