

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: US_004_24_S_Juniper DICOM SR CSAN) firmy Siemens Healthineers dotycząca potencjalnego problemu podczas eksportowania danych z badań w urządzeniu ACUSON Juniper i Juniper Select.

Submitted by m.koszewski on Fri, 10/05/2024 - 13:39

Załącznik:  [US_004_24_S_Juniper DICOM SR CSAN.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8178>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/US_004_24_S_Juniper%20DICOM%20SR%20CSAN.pdf