

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: COM-1131) firmy Canon
dotycząca problemu nieprawidłowych wartości maksymalnego
SFG wyświetlanego w oknie dialogowym interfejsu użytkownika
oraz zaniżania niektórych wartości SFG.**

Submitted by m.koszewski on Fri, 14/06/2024 - 14:45

Załącznik:  [FSN-COM-1131_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8249>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN-COM-1131_PL.pdf