

Notatka bezpieczeństwa (POC 24-015.A.OUS) firmy Siemens Healthcare dotycząca konieczności zmiany oprogramowania systemowego analizatorów RAPIDPoint 500e z wersji 5.3 na wersję 5.2.

Submitted by m.koszewski on Fri, 21/06/2024 - 15:47

Załącznik:  [POC 24-015 UFSN 2024-05-17_pl.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8256>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/POC%2024-015%20UFSN%202024-05-17_pl.pdf