

**Notatka bezpieczeństwa (RA2024 - 3612746) firmy Stryker
dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych modeli i
partii Prowadnika Synchro® z powodu ryzyka uszkodzenia
powłoki PTFE podczas wprowadzania przez dodatkowy
introduktor**

Submitted by j.piliszczuk on Mon, 01/07/2024 - 12:41

Załącznik:  [DNB.444.720.2024.JR FSN ref. RA2024 - 3612746 Stryker wycofanie z obrotu__.pdf](#)
[1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8269>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.720.2024.JR%20FSN%20ref.%20RA2024%20%E2%80%93%203612746%20Stryker%20%20wycofanie%20z%20obrotu__.pdf