

**Notatka bezpieczeństwa (FSCA 17/7/24) firmy Aerazen Lab Srl
dotycząca uzupełnienia polskiej instrukcji używania 2% żelu do
iniekcji dostawowych z hialuronianem sodu Intralink 80 o
informacje o niezgodnościach i możliwych skutkach ubocznych
użycia tego wyr**

Submitted by m.koszewski on Thu, 01/08/2024 - 14:59

Załącznik:  [Intralink IFU POLACCO rev.072024.pdf](#) [1]

 [FSN KINETIK MEDICAL FSCA 17-7-24 anon.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8308>

Links

[1]

<https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Intralink%20IFU%20POLACCO%20rev.072024.pdf>

[2] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20KINETIK%20MEDICAL%20FSCA%2017-7-24%20anon.pdf>