

Notatka bezpieczeństwa (2024-CC-EC-016) firmy Philips dotycząca ryzyka błędnej interpretacji EKG, wydana z powodu wyświetlania w sposób przerywany krzywych EKG przez monitor/defibrylator HeartStart, model 867172

Submitted by j.piliszczyk on Mon, 02/09/2024 - 08:15

Załącznik:  [2024-CC-EC-016 Distributor FSN pl.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8347>

Links

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-CC-EC-016%20Distributor%20FSN%20pl.pdf>