

Notatka bezpieczeństwa firmy Seiko dotycząca zasilacza do drukarki termicznej DPU-414

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Seiko dotycząca zasilacza do drukarki termicznej DPU-414 wykorzystywanej z systemami ITC HEMOCHRON Signature Plus oraz HEMOCHRON Signature Elite.

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 29/11/2011 - 12:40

Załącznik:  [Notatka_bezp._Seiko_29.11.2011.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-seiko-dotycz%C4%85ca-zasilacza-do-drukarki-termicznej-dpu-414>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._Seiko_29.11.2011.pdf