

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca monitorów pacjenta/defibryla

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca monitorów pacjenta/defibrylatorów HeartStart MRx (problem pojawiający się podczas wykonywania kardiowersji zsynchronizowanej z załamkiem R)

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 03/07/2013 - 08:34

Załącznik:  [FSN_Philips_3.07.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-monitor%C3%B3w-pacjentadefibrylator%C3%B3w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_3.07.2013.pdf