

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca instrukcji do an

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca instrukcji do analizatora BFT II (Reference Guide), wersje 3.00, 3.01 oraz 3.02, w części dotyczącej wszystkich endogennych czynników krzepnięcia

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 04/12/2013 - 09:02

Załącznik:  [FSN_Siemenes_4.12.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-instrukcji-do-analizatora-bft>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemenes_4.12.2013.pdf