

Notatka bezpieczeństwa firmy Fresenius Kabi dotycząca wadliwej wtyczki pompy do podawania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Fresenius Kabi dotycząca wadliwej wtyczki pompy do podawania żywienia dojelitowego AMIKA

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 06/08/2014 - 09:44

Załącznik:  [FSN_Fresenius_6.08.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-fresenius-kabi-dotycz%C4%85ca-wadliwej-wtyczki-pompy-do-podawania-%C5%BCywienia>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Fresenius_6.08.2014.pdf