

**otatka bezpieczeństwa firmy Elekta Instrument AB dotycząca
możliwego niedopasowania położenia ramy współrzędnych
względem adaptera ramy w systemach Leksell Gamma Knife
Perfexion**

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 08/10/2014 - 10:15

Załącznik:  [FSN_Elekta_Instrument_08.10.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/otatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-elekta-instrument-ab-dotycz%C4%85ca-mo%C5%BCliwego-niedopasowania-po%C5%82o%C5%BCenia-ramy>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Elekta_Instrument_08.10.2014.pdf