

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca zaniżonych wartości przy oznaczaniu homocysteiny w próbkach pobranych na EDTA

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 25/03/2015 - 11:28

Załącznik:  [FSN_Roche_Diagnostics_25.03.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-roche-diagnostics-gmbh-dotycz%C4%85ca-zani%C5%BConych-warto%C5%9Bci-przy-oznaczaniu>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_Diagnostics_25.03.2015.pdf