

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca potencjalnych b

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca potencjalnych błędów kalibracji w niektórych seriach odczynnika N Lateks β 2-Mikroglobulina

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 05/08/2015 - 14:05

Załącznik:  [FSN_Siemens_5.08.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-potencjalnych-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_5.08.2015.pdf