

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Covidien dotycząca zasilaczy do automatycznych sterowników do kontroli ciśnienia w mankietach Shiley**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Czw, 05/11/2015 - 09:22

**Załącznik:**  [FSN\\_Covidien\\_05.11.2015.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-covidien-dotycz%C4%85ca-zasilaczy-do-automatycznych-sterownik%C3%B3w-do-kontroli>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Covidien\\_05.11.2015.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Covidien_05.11.2015.pdf)