

**Notatka bezpieczeństwa firmy Becton Dickinson dotycząca
wycofania z obrotu i używania odczynnika CD22 (S-HCL-1) APC
(nr katalogowy 333145) o numerach serii 4335641, 4352613,
5061915 i 5139958**

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 13/11/2015 - 09:25

Załącznik:  [FSN_Becton_Dickinson_13.11.3015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-becton-dickinson-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-odczynnika>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Becton_Dickinson_13.11.3015.pdf