


Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii osłonek prowadzących Chariot Guiding Sheath - aktualizacja notatki z 3 grudnia 2015 r.

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 17/12/2015 - 09:50

Załącznik:  [FSN_dla_podmiotow_ktore_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf](#) [1]

 [FSN_dla_podmiotow_ktore_nie_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-boston-scientific-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-1>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_dla_podmiotow_ktore_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_dla_podmiotow_ktore_nie_odpowiedzialy_na_notatke_z_3.12.2015_r.pdf