

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics dotycząca nieprawidłowej specyfikacji d

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics dotycząca nieprawidłowej specyfikacji dla próbówki niestandardowej w instrukcji obsługi systemu cobas 8000, wersja 5.0

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 23/03/2017 - 20:10

Załącznik:  [FSN_Roche_23.03.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-roche-diagnostics-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owej-specyfikacji-dla-prob%C3%B3wki>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_23.03.2017.pdf