

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa firmy Maquet Cardiopulmonary GmbH dotyczącej zmiany procedury dezynfekcji urządzeń nagrzewająco-chłodzących Heater-Cooler HCU 40 (opublikowanej 20.01.2017 r.)

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 30/03/2017 - 08:52

Załącznik:  [FSN_Maquet_20.01.2017.pdf](#) [1]

 [Formularz potwierdzenia.pdf](#) [2]

 [Instrukcja użytkowania_29.03.2017.pdf](#) [3]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-maquet-cardiopulmonary-gmbh-dotycz%C4%85cej-zmiany-procedury>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Maquet_20.01.2017_0.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20potwierdzenia_1.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Instrukcja%20u%C5%BCytkowania_29.03.2017.pdf