

Notatka bezpieczeństwa firmy Stryker GmbH dotycząca wycofania z obrotu i używania standardowych śrub otulających Omega o numerach partii V06269 i V06279

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 06/06/2017 - 07:15

Załącznik:  [FSN_Stryker_05.06.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-stryker-gmbh-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-standardowych-%C5%9Brub>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Stryker_05.06.2017.pdf