

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa firmy Boston Scientific dotyczącej programatora S-ICD model 3200 do wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 27/07/2017 - 11:55

Załącznik:  [FSN_Boston_27.07.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-boston-scientific-dotycz%C4%85cej-programatora-s-icd-model-0>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston_27.07.2017.pdf