

Notatka bezpieczeństwa (IMC18-02) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca interferencji ze strony biotyny w testach IMMULITE, IMMULITE 1000, IMMULITE 2000 i IMMULITE 2000 XPi

Wysłane przez admin w Pią, 05/01/2018 - 11:00

Załącznik:  [FSN_Siemens_5.01.2018 \(1\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-imc18-02-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-interferencji-ze-0>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_5.01.2018%20%281%29_0.pdf