

Notatka bezpieczeństwa (SBN-CPS-2017-026) firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca błędnego identyfikowania próbek na statywie w analizatorach cobas u 601 i cobas u 701

Wysłane przez admin w Pon, 15/01/2018 - 09:01

Załącznik:  [FSN_Roche.12.01.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-sbn-cps-2017-026-firmy-roche-diagnostics-gmbh-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99dnego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche.12.01.2018.pdf