

Notatka bezpieczeństwa (FMI 60937) firmy GE Healthcare dotycząca nagrzewania się wne

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FMI 60937) firmy GE Healthcare dotycząca nagrzewania się wnętrza gantry w systemie MRI Discovery MR750w

Wysłane przez admin w Czw, 05/07/2018 - 08:07

Załącznik:  [FSN_GE_Healthcare_04.07.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-60937-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-nagrzewania-si%C4%99-wn%C4%99trza-gantry-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_04.07.2018.pdf