

Notatka bezpieczeństwa (FMI 34092) firmy GE Healthcare dotycząca kabla czujnika przepływu

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FMI 34092) firmy GE Healthcare dotycząca kabla czujnika przepływu dla noworodków stosowanego w respiratorach CARESCAPE R860, ENGSTROM CARESTATION i ENGSTROM PRO

Wysłane przez admin w Wto, 10/07/2018 - 12:20

Załącznik:  [FSN_GE Healthcare_10.07.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-34092-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-kabla-czujnika-przep%C5%82ywu-dla>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20Healthcare_10.07.2018.pdf