

Notatka bezpieczeństwa firmy B. Braun Melsungen dotycząca wymiany przewodów zasilających

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy B. Braun Melsungen dotycząca wymiany przewodów zasilających do pomp infuzyjnych Infusomat fmS, Infusomat P oraz SpaceCover

Wysłane przez admin w Czw, 27/09/2018 - 08:43

Załącznik:  [FSN_B.Braun_26.09.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-b-braun-melsungen-dotycz%C4%85ca-wymiany-przewod%C3%B3w-zasilaj%C4%85cych-do-pomp>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_B.Braun_26.09.2018.pdf