

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000291) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000291) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych partii zestawów CrystalClear Plus i rurek tracheotomijnych RUSCH CARE CrystalClear

Wysłane przez admin w Pon, 01/10/2018 - 08:20

Załącznik:  [FSN_Teleflex_28.09.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-eif-000291-firmy-teleflex-medical-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_28.09.2018.pdf