

## **Notatka bezpieczeństwa (1035166-09/07/2018-01-R) firmy Oscor dotycząca wycofania z obrotu**

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

## **Notatka bezpieczeństwa (1035166-09/07/2018-01-R) firmy Oscor dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych serii nieosłoniętych dwubiegunowych odprowadzeń stymulacyjnych TB**

Wysłane przez admin w Pon, 05/11/2018 - 15:50

**Załącznik:**  [FSN\\_Oscor\\_5.11.2018.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-1035166-09072018-01-r-firmy-oscor-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Oscor\\_5.11.2018.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Oscor_5.11.2018.pdf)