

Notatka bezpieczeństwa firmy B. Braun dotycząca wadliwych zasilaczy pokładowych SP (1

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy B. Braun dotycząca wadliwych zasilaczy pokładowych SP (12V) (nr kat. 8713231) do pomp Infusomat Space, Infusomat Space P i Perfusor Space

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 12/04/2019 - 16:03

Załącznik:  [FSN_Braun_12.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-b-braun-dotycz%C4%85ca-wadliwych-zasilaczy-pok%C5%82adowych-sp-12v-nr-kat-8713231>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Braun_12.04.2019.pdf