

Notatka bezpieczeństwa (FMI 40885) firmy GE Healthcare dotycząca śrub mocujących detektory w systemach medycyny nuklearnej

Wysłane przez admin w Czw, 18/04/2019 - 15:29

Załącznik:  [FSN_GE_18.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-40885-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-%C5%9Brub-mocuj%C4%85cych-detektory-w-systemach>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_18.04.2019.pdf