

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger Medical Systems dotycząca utraty komunikacji pom

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger Medical Systems dotycząca utraty komunikacji pomiędzy kokpitem Infinity Acute Care System (IACS) (wersja oprogramowania VG7.0.1, VG7.0.2) i monitorem pacjenta Infinity M540 (wersja oprogramowania VG7.0.1, VG7.0.2)

Wysłane przez admin w Czw, 09/05/2019 - 15:04

Załącznik:  [FSN_Drager_30.04.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-dr%C3%A4ger-medical-systems-dotycz%C4%85ca-utraty-komunikacji-pomi%C4%99dzy-kokpitem>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_30.04.2019.pdf