

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000393) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000393) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych partii laryngoskopów Rüsç GreenLite MAC3 (kod prod. 004551003) i Rüsç GreenLite MAC4 (kod prod. 004551004)

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 21/01/2020 - 11:09

Załącznik:  [FSN_Teleflex_20.01.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-eif-000393-firmy-teleflex-medical-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_20.01.2020.pdf