

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Hermann Bock GmbH dotycząca łóżek pielęgnacyjnych Bock wyposażonych w wyginane tuleje wysięgników, wyprodukowanych od 3 kwietnia 2019 r.**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Śro, 04/03/2020 - 14:40

**Załącznik:**  [FSN\\_Bock\\_4.03.2020.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-hermann-bock-gmbh-dotycz%C4%85ca-%C5%82%C3%B3%C5%BCek-piel%C4%99gnacyjnych-bock-wyposa%C5%BConych-w>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Bock\\_4.03.2020.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Bock_4.03.2020.pdf)