

Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems dotycząca interferencji ze stron

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems dotycząca interferencji ze strony fenindionu w testach prowadzonych z użyciem Creatinine PAP FS (kod produktu 11759...) oraz Uric Acid FS TBHBA (kod produktu: 13021...)

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 04/05/2020 - 12:20

Załącznik:  [FSN_DiaSys_4.05.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-diasys-diagnostic-systems-dotycz%C4%85ca-interferencji-ze-strony-fenindionu>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys_4.05.2020.pdf