

TEPADINA (tiotepa) 100mg - możliwość ryzyka wystąpienia wady jakościowej wśród fiolek

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

TEPADINA (tiotepa) 100mg - możliwość ryzyka wystąpienia wady jakościowej wśród fiolek serii nr 1709192/1, nr 1709192/2, nr 1709192/3 polegającej na nieprawidłowym umieszczeniu uszczelki zaciskowej na fiolce.

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 08/06/2020 - 12:52

Załącznik:  [Komunikat Tepadina.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/tepadina-tiotepa-100mg-%E2%80%93-mo%C5%B4gliwo%C5%9B%C4%87-ryzyka-wyst%C4%85pienia-wady-jako%C5%9Bciowej-w%C5%9Br%C3%B3d-fiolek-serii-nr>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Tepadina.pdf>