

Notatka bezpieczeństwa (FA896) firmy Medtronic dotycząca obręczy komory na zbiornik w pompie insulinowej serii MiniMed 600 - przypomnienie notatki z listopada 2019 r.

Wysłane przez admin w Śro, 08/07/2020 - 14:40

Załącznik:  [FSN_Medtronic_listopad 2019_lekarze.pdf](#) [1]

 [FSN_Medtronic_8.07.2020_lekarze_v1.pdf](#) [2]

 [FSN_Medtronic_8.07.2020_lekarze_v2.pdf](#) [3]

 [FSN_Medtronic_listopad 2019_uzytkownicy.pdf](#) [4]

 [FSN_Medtronic_8.07.2020_uzytkownicy.pdf](#) [5]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa896-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-obr%C4%99czy-komory-na-zbiornik-w-pompie>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_listopad%202019_lekarze.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_8.07.2020_lekarze_v1.pdf

[3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_8.07.2020_lekarze_v2.pdf

[4] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_listopad%202019_u%C5%BCytkownicy.pdf

[5] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_8.07.2020_u%C5%BCytkownicy.pdf