

Notatka bezpieczeństwa (MX-7921) firmy Getinge dotycząca wymiany płyty PC2013 w systemach Servino i SoKINOX w celu usunięcia „błędu czyszczenia”

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 04/08/2020 - 10:26

Załącznik:  [FSN_Getinge_04.08.20.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-mx-7921-firmy-getinge-dotycz%C4%85ca-wymiany-p%C5%82yty-pc2013-w-systemach-servino-i>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Getinge_04.08.20.pdf